








- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机轴德方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时 最高转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZC265B35-5005R5380JFX	5.5	105	380	12.4	17.8	500	7.5	182	1250	2000	0.089	103

						ZC265B35 -5005R5380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数		分区	更改文件号	签名	年、月、日				主 轴 电 机		
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
审核											
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			