









- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
2、冷却风机电源AC380V-50Hz。如电源变化,订货时说明。
冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
3、电机无机座减短了电机散热路径，电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
4、电机选用耐高温轴承。
5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。

Motor
电机电源




Earth
接地线



Fan

冷却风机电源



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时 最高转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm				
ZE265B35-3755R5380JFX	5.5	140	380	13.2	13.7	375	7.5	190	1000	1500	0.1185	130

							ZE265B35 -3755R5380JFX			SIAONCHIOE		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						主轴电机		
设计			标准化	230715			阶段标记	重量	比例			
审核												
工艺			批准				共 1 张 第 1 张					