







- 1、主轴电机由变频器(或驱动器)供电，电机必须接地！
- 2、冷却风机电源:AC380V -50Hz。如电源变化,订货时说明。冷却风机向电机轴的方向鼓风，如果鼓风方向相反,请调换2根电源接线。
- 3、电机无机座减短了电机散热路径,电机内外温差接近,散热效果好。因表面高温,请勿触摸！
- 4、电机选用耐高温轴承。
- 5、安装联接盘时请勿强力打击，以免损伤轴伸及轴承。



型号	额定						过载 S3/S6		恒功率时 最高转速	最高 转速	转动 惯量	重量
	功率	转矩	电压	电流	频率	转速	功率	转矩				
	kW	Nm	V	A	Hz	rpm	kW	Nm	rpm	rpm	kg.m²	kg
ZE320B35-1037380JFX	37	353	380	66	34	1000	45	430	2500	4000	0.438	314

						ZE320B35 -1037380JFX				SIAONCHIOE		
										主轴电机		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例			
设计			标准化		230817							
审核												
工艺			批准			共 1 张 第 1 张						